


DND-AC M1 F PANTHER

Inducție magnetică

Distanța (mm)*	Inducție magnetică (Gauss)***
0 mm	2230
50 mm	993
100 mm	882
150 mm	401
200 mm	295
250 mm	201
300 mm	133
350 mm	115
400 mm	92

Inducție magnetică (Gauss chart) - DND-AC M1 F PANTHER



* Măsurat de la banda de separare magnetica până la banda transportoare

** Testare fără încărcare cu material

*** Axa de măsurare – în centrul miezului magnetic

Toleranță magnetică: +/- 10 %