


DND-AC M4 F PANTHER

Inducție magnetică

Distanța (mm)*	Inducție magnetică (Gauss)***
0 mm	2230
50 mm	1520
100 mm	953
150 mm	635
200 mm	454
250 mm	326
300 mm	250
350 mm	188
400 mm	145

Inducție magnetică (Gauss chart) - DND-AC M4 F PANTHER



* Măsurat de la banda de separare magnetica până la banda transportoare

** Testare fără încărcare cu material

*** Axa de măsurare – în centrul miezului magnetic

Toleranță magnetică: +/- 10 %